Décaper la peinture

Décaper la peinture ou le vernis d'une surface permet d'y appliquer un nouveau revêtement. Il existe deux méthodes : chimique et thermique.

Les différentes étapes

1. AVANT DE COMMENCER
2. LES TYPES DE DÉCAPAGE

Le nécessaire

Les produits :

• décapant pour peinture et vernis.

Les outils :

• grattoir,
• pinceau,
• couteau de peintre,
• brosse métallique,
• brosse nylon,
• éponge,
• décapeur à air chaud,
• chalumeau ou lampe à souder avec bec plat de décapage,
• gants de protection en plastique,
• bâche plastique.
• lunettes de protection.

ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER

La préparation

• Gratter les particules de peinture mal adhérentes sur la surface à décaper. Utiliser un grattoir ou une brosse métallique.
• Lire le mode d'emploi du produit décapant avant utilisation.

Trucs et astuces

• Utilisez la juste dose de produits chimiques et portez en déchetterie vos restes de travaux (produits chimiques, restes de peinture,...).

ÉTAPE 2 : LES TYPES DE DÉCAPAGE

Le décapage chimique aux solvants

• Etaler le décapant au pinceau en couches épaisses.
• Au bout de 10 à 30 mn, la peinture se boursoufle. Gratter au couteau de peintre. Répéter l'opération s'il y a plusieurs couches de peinture.
Les résidus de peinture s'enlèvent à la brosse métallique douce, en fil de laiton. Insister sur les moulures. Rincer à l'eau claire et laisser sécher.



Le décapage chimique sodique

• Étaler le décapant en couches épaisses et laisser agir plusieurs heures.
• Laver au jet et gratter si nécessaire.
• Frotter à la brosse métallique douce ou à la brosse nylon pour éliminer les dernières traces.
Décaper les colles.
Les décapants à peinture agissent aussi sur les colles. Ils permettent de supprimer les traces de colle sur un sol ou sur un mur après avoir arraché le vieux revêtement.



Le décapage thermique

Le pistolet à air chaud est à utiliser pour de petites surfaces. Tenir le pistolet à 10 cm environ de la surface à travailler.

ÉTAPE 2 : LES TYPES DE DÉCAPAGE *SUITE*





Quand la peinture brunit, gratter avec le couteau de peintre. Le décapage à la flamme s'utilise surtout pour les métaux

Trucs et astuces

- Pour utiliser les décapants : enfilez des gants de protection en caoutchouc pour éviter le contact avec le produit qui est irritant.
- Si le décapage sodique s'effectue à l'extérieur, recouvrez la surface à décaper avec un film plastique pour que le produit reste humide.
- Procédez au décapage sodique lorsqu'il y a plusieurs couches de peinture à éliminer.

Sécurité

- Le décapage à la flamme s'utilise surtout pour les métaux.
- Le décapage thermique ou à la flamme peut occasionner une déformation du métal ou le bois peut être carbonisé sous l'effet persistant de la chaleur Pour le décapage à la flamme : soyez prudent car des gouttes enflammées peuvent tomber sur le sol.